





# VIENNE

## Notice de pose



**Important :** La largeur des stores en dimension standards peut varier de + ou - 2%.



2 personnes

## PREPARATION DE LA POSE

### Outils nécessaires




### IMPERATIFS



**AVANT DE DEBUTER LA POSE**, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement.



N'enlever les bandeaux de protection qu' après avoir fixé le store et serré toute la visserie. Ne jamais ouvrir le store avant la fixation complète. Votre sécurité en dépend.



### Assistance technique

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h  
le vendredi de 9h à 12h

Tel : 04 68 38 21 46 (0.15 €/min)

Fax : 04 68 38 21 47

E-mail : savstores@wanadoo.fr




### Anneau de treuil



Avant de débiter la pose, monter l'anneau de manoeuvre sur le treuil. Se reporter à la partie «REGLAGE paragraphe C».



## POSE MURALE

### 1 Marquage





NOTVIENNE 02.13

Dessins non contractuels



Pour la fixation du store, utiliser des tiges filetées de Ø 10 mm (non fournies). Sceller les tiges filetées, elles doivent sortir de 30 mm pour la fixation du store. Se référer à la notice du fournisseur pour la pose du scellement chimique.







Fixation avec écrous stop Ø10mm (non fournis).



## MONTAGE PLAFOND




### Côté sans manoeuvre.

Avant toute manipulation, il est impératif de mettre un lien de sécurité à chaque extrémité du store. Attacher ensemble, les bras, la barre de charge et le tube d'enroulement.



### Côté avec manoeuvre.

Avant toute manipulation, il est impératif de mettre un lien de sécurité à chaque extrémité du store. Attacher ensemble, les bras, la barre de charge et le tube d'enroulement.



POSE PLAFOND : Réaliser les mêmes opérations de 1 à 8



## Conseils d'entretien de votre store banne

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent...

Nous vous recommandons donc :

- ▶ **de vérifier** le serrage des vis après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ **de ne jamais laisser** une toile mouillée enroulée. Sécher dès que possible.
- ▶ **de nettoyer** la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

### ▶ A savoir :

L'inclinaison et les réglages de fin de course (pour les stores à manœuvre électrique) sont pré-réglés en usine. Ils sont susceptibles d'être modifiés par l'utilisateur suivant les indications de réglage.

Une légère flexion de la barre de charge peut se produire (4 à 5 cm). Elle est liée à la poussée importante des bras et peut provoquer une poche au niveau de la toile.

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultanés.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur-épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

### Problèmes

### Causes

### Solutions

Mon store se descelle du mur.	Visserie non adaptée à la composition du mur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre les indications de la notice)</li> <li>▶ En cas de fixation avec un scellement chimique, se reporter à la notice du fabricant.</li> </ul>
Mon store n'est pas de niveau.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Refaire la mise à niveau.</li> <li>▶ Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage d'inclinaison des bras. ( Réglage Paragraphe A )</li> </ul>
La barre de charge ne se ferme pas sur toute la longueur	Allongement de la toile après plusieurs utilisations.	▶ Régler les fins de courses du moteur. ( Réglage Paragraphe B )
La barre de charge ne se ferme pas d'un seul côté du store	Allongement naturel de la toile.	▶ Procéder au calage de la toile à l'aide de cale plastique fournie. ( Réglage Paragraphe C )
La manœuvre électrique ne fonctionne plus.	Le moteur se met en protection thermique après 2 descentes et 2 montées successives.	▶ Attendre la fin de protection (20 minutes)
La manœuvre électrique ne fonctionne plus.	problème de connexion.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifier le brachement du moteur</li> <li>▶ Vérifier le fonctionnement du moteur en le branchant directement à l'arrivée électrique. (bleu noir ou bleu marron)</li> </ul>

### Ne pas déployer le store en cas de :



Vent



Pluie



Neige



Ne rien suspendre



SUNSTYL'

EN 13561 tableau ZA.1








Store extérieur

Résistance au vent : classe technique 2




## Réglages

### A - Réglage de l'inclinaison des bras.




### B - Calage de la toile



- La barre de charge ne ferme pas d'un côté du store. Ouvrir complètement le store, toile détendue.
- Insérer la bague plastique, pliée en deux, entre le tube d'enroulement et la toile. La bague plastique se positionne sous la couture d'extrémité de la toile.
- Vérifier la fermeture. Si la fermeture n'est pas idéale, répéter l'opération mais augmenter le nombre de plis.



### C - Pose de l'anneau de treuil

- Monter l'anneau de manoeuvre sur l'axe du treuil, à l'aide de la goupille Ø4mm fournie.





Repère	Références	Désignation
1	J11501A	Joue support de bras
2	J11502	Joue support mural
3	EO260PR	Tourillon creux Ø60mm
4	CU12A	Support de tube d'enroulement
5	TO60GV	Tube d'enroulement
6	EO360TLPR	Tourillon axe carré Ø60mm
7	R13x42x2	Rondelle plastique
8	TA1-5R	Treuil rapport 1/5
9	ST04	Support de treuil
10	PU6002	Profil barre de charge
11	EB60P	Bouchon profil barre de charge
12	BIEASC	Bras
13	EI2002G	Griffe de bras
14	ST05	Entretoise plastique



## Mentions légales

Les garanties commerciales n'affectent pas les droits du consommateur en vertu du régime des vices cachés ou de l'obligation de délivrance d'un bien conforme tels que prévus par l'Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005.

Les dispositions législatives qui suivent sont reproduites conformément à l'article L211-15 du Code de la consommation.

### ► Article L211-4 du code de la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

### ► Article L211-5 du code de la consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

### ► Article 1211-5 du code de la consommation

Article 1211-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité est prescrite par deux ans à compter de la délivrance du bien.

### ► Article 1641 du code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

### ► Article 1648 alinéa 1 du code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



## Expertise et intervention fabricant

Toute expertise nécessitant le déplacement de nos techniciens est payante : 195€ TTC. Si le problème est lié directement au produit sous la garantie, la somme sera intégralement remboursée.

Pour l'expertise de composants pouvant être envoyés : moteur, automatisme télécommande, les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

### Avant intervention d'un technicien

► Tout produit installé au-delà de 2m80 ou sur véranda devra être déposé puis reposé à la charge du client pour l'intervention des techniciens.

► Tout accessoire étranger au produit d'origine pouvant gêner ou mettre en cause la sécurité de nos techniciens lors de l'intervention devra être démonté par l'installateur ou l'utilisateur avant la remise en état du produit.

### Assistance technique

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h

le vendredi de 9h à 12h

**Tel :** 04 68 38 21 46 (0.15 €/min)

**Fax :** 04 68 38 21 47

**E-mail :** savstores@wanadoo.fr



# GABARIT DE PERCAGE

